


成形不具合の改善事例－ 10

H & C 成形による、型内ゲートカット痕の改善

材料：ABS

H & C 成形



一般成形



型内でゲートの処理を行い、離型後のゲートカット処理が不要

・ゲートカット跡が非常目立ち難い

型内で自動的にゲート処理がされるため
工数の低減が可能

・ゲートカット跡が白化していて汚い

型内でゲート処理が出来ても、製品として
成り立たない